



Rundschreiben 02/2021 (ISM)

Betreff:	IMO Richtlinie zu Festmacheeinrichtungen und Leinen
Referenz:	ISM-Code 1.2.3 (Compliance management) 10 (Maintenance of the ship and equipment)
Anlagen:	MSC.1/Circ.1620 Guidelines for inspection and maintenance of mooring equipment including lines SB-01/2021 Sichere Festmacheeinrichtung SB-01/2021 Safe Mooring Equipment
Datum:	20.05.2021

Sichere Festmacheeinrichtungen / Safe Mooring Equipment

Dieses Rundschreiben informiert über die IMO Richtlinien für die Wartung und Inspektion von Festmacheeinrichtungen und Leinen an Bord, einschließlich Kriterien für die Identifizierung, Abnutzung, Außerbetriebnahme (Ablegereife) sowie für die Auswahl und Lagerung von Ersatzleinen.

Geltungsbereich: Diese Richtlinien gelten für alle Schiffe seit dem 25. Dezember 2020.

Maßnahmen: Die Dienststelle empfiehlt den Abgleich der vorhandenen Maßnahmen des Sicherheitsmanagementsystems mit den angehängten Richtlinien mit anschließender optionaler Fortschreibung des SMS sowie eine geeignete Dokumentation der getroffenen Maßnahmen, um eine Umsetzung dieser Richtlinien oder ihrer Schutzziele gegebenenfalls gegenüber Dritten darstellen zu können.

Diese Richtlinien wurden im Rahmen der IMO Resolution MSC.474(102) "Amendments to SOLAS Reg. II-1/3/8" verabschiedet. Diese Amendments enthalten weitere Änderungen für zukünftige Neubauten.

This circular belongs to the IMO guidelines for inspection and maintenance of mooring equipment and lines on board, which include details for identification control, wear, decommissioning as well as for the selection and storage of replacement lines.

Application: These guidelines apply to all ships since 25th of December 2020.

Measures: The Ship Safety Division recommends to compare the existing measures of the safety management system with the attached guidelines with subsequent optional updating of the SMS as well as to keep suitable records of the measures taken in order to be able to present the implementation of these guidelines or their protection goals to third parties as necessary.

These guidelines have been adopted as part of the "amendments to SOLAS Reg. II-1/3/8" of the IMO Resolution MSC.474(102). These amendments contain further changes for future new buildings.

Kontakt:

Dienststelle Schiffssicherheit
BG Verkehr
Referat ISM/ILO
Telefon: +49 40 36 137-213
Telefax: +49 40 36 137-204
Email: ism-mlc@bg-verkehr.de
www.deutsche-flagge.de

Das Rundschreiben finden Sie auch auf unserer Homepage / You may find this circular on our homepage: <http://www.deutsche-flagge.de/de/sicherheit/ism-code/ism-infos>